МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курганский государственный университет»

Кафедра «Инноватика и менеджмент качества»

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 220601.65 и направлений 221700.62 и 222000.62



Кафедра: «Инноватика и менеджмент качества»

Дисциплина: «Метрология» (специальность 220601.65;

направления 221700.62, 222000.62)

Составил: канд. техн. наук, доц. П.А. Гудков

Утверждены на заседании кафедры «30» сентября 2013 г. Рекомендованы методическим советом университета «25» октября 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Общие требования к курсовой работе	4
2 Содержание курсовой работы	5
3 Методические указания к выполнению курсовой работы	9
Список литературы	13
Приложения	14

ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа «Разработка методики выполнения измерений» обобщает и систематизирует теоретические знания, полученные при изучении соответствующих разделов дисциплины «Метрология», применять данные знания для решения практических задач. При выполнении курсовой работы студент должен также использовать знания по основам взаимозаменяемости, стандартизации, методам И средствам измерений, контроля и испытаний.

Студент в процессе выполнения курсовой работы должен научиться пользоваться необходимой справочной и нормативно-технической литературой, обоснованно назначать метод и схему измерений, правильно применять необходимые средства измерений.

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

1.1 Исходные данные для проектирования

Тема курсовой работы является индивидуальной для всех студентов и формируется преподавателем-руководителем. В курсовой работе решается задача по разработке методики выполнения измерений размеров, а также отклонений формы и расположения различных элементов типовых деталей. Исходные данные для работы содержат сведения о характеристиках точности измеряемых параметров, размерах конструктивных элементов деталей, при необходимости указываются область распространения методики и условия выполнения измерений.

Наименование темы и исходные данные приводятся в задании на курсовую работу (приложение А).

1.2 Структура и оформление курсовой работы

Курсовая работа выполняется в виде пояснительной записки на одной стороне стандартных листов формата А4. **Пояснительная записка** включает следующие основные части: содержание, основную часть, заключение, список использованных источников.

Титульный лист оформляется на уплотненной бумаге в соответствии с Приложением Б. После титульного листа приводится **задание** на курсовую работу.

Затем следует содержание с указанием страниц, на которых начинаются соответствующие разделы и подразделы работы. После содержания приводится введение, в котором излагаются цели и задачи курсовой работы. Далее следует основная часть, состоящая из разделов и подразделов.

Основная часть представляет собой методику выполнения измерений в соответствии с заданием на курсовую работу. Текст должен быть написан четко и аккуратно, полными словами, без сокращений, за исключением общепринятых. В соответствующих местах текста обозначаются ссылки на использование литературных источников (учебники, справочники, стандарты, методические указания и т.п.) в виде номера по списку использованных источников, приведенного в конце пояснительной записки. Необходимые схемы и чертежи выполняются на листах обычной или миллиметровой бумаги формата А4 и располагаются в записке после соответствующих ссылок на них.

В заключении излагаются основные выводы по работе.

Правила оформления пояснительной записки приведены в ГОСТ 7.32-91. Сведения об использованных источниках, включенных в список, указываются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84.

Курсовая работа проверяется преподавателем и в случае отсутствия грубых ошибок допускается к защите.

2 СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Разрабатываемая в курсовой работе методика выполнения измерений формируется из ряда обязательных разделов, содержание которых должно соответствовать требованиям ГОСТ 8.563-96 [1].

2.1 Назначение методики выполнения измерений

В разделе излагаются следующие положения:

- область применения. Дается описание объекта измерений контролируемых параметров, устанавливается область использования методики (одно предприятие, отрасль и т.п.), определяется возможность иные значения размеров измеряемой распространения методики на величины (другие объекты и виды измерений), оценивается применимость методики определенным видам контроля (технологического приемочного);
 - развернутое теоретическое определение измеряемой величины;
- характеристика измеряемой величины, числовое значение ее допуска (предельных отклонений), значения неинформативных параметров величины;
- характеристики объекта измерений, если они могут оказать влияние на погрешность измерений (жесткость в месте контакта детали с первичным измерительным преобразователем, состояние поверхностного слоя и др.);
- особые условия выполнения измерений, если они влияют на погрешность измерений.

2.2 Требования к погрешности измерений

В разделе приводится числовое значение требуемой (допускаемой) погрешности измерений, рекомендуемой нормативными документами со ссылками на данные документы. Требования к допускаемой погрешности измерений целесообразно устанавливать с учетом всех ее составляющих (методической, инструментальной и субъективной).

Если допускаемая погрешность измерений не задана, то требования к погрешности измерений могут быть определены при помощи приписанных характеристик погрешности измерений, выражаемых в соответствии с рекомендациями нормативных документов. Когда предполагается существенная случайная составляющая погрешности измерений, указываются границы погрешности измерений на определенном уровне доверительной вероятности (например, P = 0.95).

Требования к погрешности измерений одной и той же величины могут быть различными для разных значений этой величины, разных изделий и разных условий измерений. В этом случае, а также в случае измерения нескольких величин требования к погрешности измерений приводится в виде таблиц (графиков, уравнений).

2.3 Средства измерений, вспомогательные устройства

В разделе приводится перечень средств измерений, вспомогательных устройств и других технических средств, применяемых при выполнении измерений. Характеристика используемых средств измерений должна быть полной и подробной.

Для средств измерений, соответствующих утвержденному типу, в перечне указывают наименование, обозначение государственных стандартов или технических условий на данные средства, обозначение типов или моделей средств измерений, их метрологические характеристики (пределы допускаемых погрешностей, пределы измерений, классы точности и др.).

в методике применяется специальное средство измерений, необходимо указать полное наименование и шифр, под которым средство зарегистрировано В каком-либо документе (стандарт технологическая и конструкторская документация). Если по условиям методик разрабатываемое средство используется вновь измерений, сформулировать основные требования, которым должно отвечать средство. Отдельно в разделе должны быть указаны используемые вспомогательные устройства (для базирования детали, установки первичного измерительного преобразователя и др.), их метрологические характеристики и обозначение нормативных документов. Если методика предназначена для применения в сфере распространения государственного метрологического контроля надзора, то выбираются средства измерения, имеющие утвержденные типы.

Суммарная погрешность используемых средств измерений и вспомогательных устройств не должна превышать допускаемой погрешности измерений, указанной в разделе 2.

2.4 Метод измерений

Раздел содержит описание способов сравнения измеряемой величины с ее единицей в соответствии с принципом, положенным в основу метода. Формулировка метода измерений должна включать два признака. Если для измерения одной величины применяется несколько методов, то описание каждого метода следует выделять в отдельный подраздел.

2.5 Требования безопасности, охраны окружающей среды

В разделе указываются требования и приемы выполнения работ, соблюдение которых при измерениях обеспечивает безопасность труда, нормы производственной санитарии и охрану окружающей среды. Специфичные требования при использовании средств измерений и наиболее опасные приемы работ (например, с источниками электромагнитных и ионизирующих излучений) должны быть выделены особо.

2.6 Требования к квалификации оператора

Раздел содержит требования о необходимом уровне квалификации (образовании, практическом опыте и др.) операторов, допускаемых к выполнению измерений согласно методике. Данные требования приводятся при выполнении неавтоматизированных измерений и сложной методике обработки их результатов.

2.7 Условия измерений

В разделе указываются требования к условиям проведения измерений. Условия проведения измерений представляются в виде перечня влияющих величин, их номинальных значений или диапазонов допустимых значений. К числу влияющих величин относятся параметры среды, напряжение и частота тока электропитания, специфические требования к объекту измерения и другие характеристики.

При существенном изменении значений влияющих величин в процессе измерений целесообразно нормирование требований к ним в виде функций (графиков, таблиц), характеризующих связь между значениями влияющих величин и погрешностью измерений, или указание диапазонов значений влияющих величин, в пределах которых ими можно пренебречь.

2.8 Количество измерений

В разделе устанавливается количество измерений, необходимых для обеспечения требуемой точности измерений. Выбор количества измерений производится с учетом точности измерительной задачи, степени ответственности результатов и соотношения составляющих погрешности измерения. При необходимости указывается периодичность выполнения измерений.

2.9 Подготовка к выполнению измерений

Раздел содержит описание подготовительных работ, которые проводятся перед выполнением непосредственных измерений. К таким работам следует относить предварительное определение значений влияющих величин, установку или сборку средств измерений и других используемых технических средств, подготовку и проверку режимов работы приборов (установка нуля, выдержка во включенном состоянии и т.п.).

Описание подготовительных работ должно содержать подробное изложение последовательности действий оператора по подготовке всей материальной части для измерений, причем, эта последовательность должна быть технически оправданной и оптимальной по времени. Все необходимые действия оператора должны быть описаны с такими подробностями, чтобы не требовалось каких-либо дополнительных разъяснений.

2.10 Выполнение измерений

В разделе указывается перечень, объем, последовательность и содержание измерительных операций. Для уменьшения методической составляющей погрешности измерения описание операций выполнения измерений необходимо проводить с учетом теоретического определения контролируемой величины и метода измерений. Следует подробно указать, в скольких сечениях требуется проводить измерения, как должны располагаться эти сечения, в скольких точках необходимо выполнять замеры.

Если для измерений одной величины применяются несколько методов, то описание каждой операции выделяют в отдельный подраздел. При необходимости в разделе указывают требования о регистрации результатов промежуточных измерений и значений влияющих величин. При этом определяют форму регистрации этих данных (магнитные носители, распечатка принтера, протокол) и требования к точности представления значений (число значащих цифр и др.). В обязательном порядке устанавливаются требования к форме и точности представления конечных результатов измерений.

2.11 Обработка результатов измерений

Раздел описание способов обработки и содержит получения обработки измерений. Разработка алгоритма результатов результатов проводиться соответствии c установленной измерений должна В последовательностью выполнения измерений (раздел 2.10), теоретическим определением измеряемой величины и принятым методом измерений. Для уменьшения методической составляющей погрешности результата рекомендуется в расчетах использовать упрощенные зависимости и формулы. При необходимости следует привести данные, требуемые для получения результатов вычислений (константы, таблицы, графики).

Если для измерений одной величины применяются несколько методов, то описание каждого способа обработки результатов измерений выделяют в отдельный подраздел. При необходимости в разделе указывают требования о регистрации результатов обработки промежуточных измерений и определяют форму представления полученных данных (магнитные носители, распечатка принтера, протокол). Требования о точности и форме представления окончательных результатов расчета обязательны.

2.12 Оформление результатов измерений

Раздел содержит требования к форме, в которой содержатся полученные по методике результаты измерений, указывается вид носителя полученной измерительной информации (магнитные носители, документ). При необходимости приводят сведения о применяемых средствах измерений и других технических средствах.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Первый пункт каждого раздела следует излагать в редакции, установленной ГОСТ 8.563-96 [1].

3.1 Назначение методики выполнения измерений

Описание объекта измерений и контролируемых параметров необходимо проводить по данным литературных источников [2, 3, 4].

Теоретическое определение измеряемой величины должно быть полным и содержать все установленные признаки величины. За основу теоретических определений измеряемой величины следует принимать стандартные формулировки, содержащиеся в источниках [3,4].

Числовое значение допуска и предельных отклонений измеряемой величины принимается из источников [3,4]. При необходимости следует дать

характеристику неинформативных параметров измеряемой величины и указать их допустимые значения [3,4].

3.2 Требования к погрешности измерений

погрешности измерений Числовое значение допускаемой согласно ГОСТ 8.051-81 15 1. Погрешности измерений, приведенные в данном стандарте, являются наибольшими допускаемыми и включают в себя составляющие, зависящие от точности измерительных установочных мер, погрешности базирования, температурных деформаций и При допусках на контролируемую величину, др. соответствующих указанным стандарте значениям, допускаемую В погрешность измерений необходимо выбирать по ближайшему меньшему значению допуска.

Если допускаемая погрешность измерений не установлена, то требования к точности измерений следует определять при помощи приписанных характеристик погрешности измерений в соответствии с рекомендациями [6].

3.3 Средства измерений, вспомогательные устройства

Выбор стандартизованных средств измерений и вспомогательных устройств следует проводить в соответствии с техническими условиями или стандартами на данные средства, а также по данным литературных источников [7, 8, 9, 10].

Выбор специальных средств измерений необходимо проводить по нормативным документам (стандарт предприятия, технические условия, технологическая и конструкторская документация), в которых данные средства зарегистрированы.

Если по условиям измерений используется вновь разрабатываемое средство измерений, то следует указать величину его нормируемой погрешности.

Во всех случаях необходимо подтвердить, что суммарная погрешность используемых средств измерений и вспомогательных устройств не превышает допускаемой погрешности измерений, приведенной в разделе 2.

3.4 Метод измерений

Формулировка метода измерений должна содержать все необходимые признаки и отвечать стандартным определениям согласно источника [11].

3.5 Требования безопасности, охраны окружающей среды

Требования по безопасности выполняемых работ при измерениях и охране окружающей среды устанавливаются в соответствии с используемыми в промышленности инструкциями.

Требования по условиям применения специальных средств измерений и выполнению опасных приемов работ определяются из соответствующих нормативных документов.

3.6 Требования к квалификации оператора

Требования к квалификации оператора устанавливаются путем назначения разряда выполняемых работ. При выполнении сложных и опасных измерений следует определить необходимость специального обучения операторов и получения допуска к выполнению работ.

3.7 Условия измерений

Методику выполнения измерений в курсовой работе допускается ориентировать на нормальные условия проведения измерений. Знания влияющих величин для таких условий измерений следует принимать, согласно источников [11, 12].

3.8 Количество измерений

Количество измерений в зависимости от точности измерительной задачи и степени ответственности получаемых результатов устанавливается в соответствии с рекомендациями по источнику [11].

3.9 Подготовка к выполнению измерений

Описание порядка проведения всех процедур по подготовке средств измерений к выполнению измерений следует осуществлять в соответствии с нормативными документами на применяемые приборы (техническое описание, паспорт, инструкция по применению, стандарт).

3.10 Выполнение измерений

Последовательность, объем и содержание измерительных операций в соответствии с теоретическим определением контролируемой величины и методом измерений устанавливаются по нормативной документации на применяемые средства измерений (техническое описание, паспорт, инструкция по применению, стандарт).

3.11 Обработка результатов измерений

Используемые методика и алгоритм обработки результатов измерений должны строго соответствовать теоретическому определению измеряемой величины и принятому методу измерений. Выбор способов обработки результатов измерений следует проводить согласно материалам источника [11].

3.12 Оформление результатов измерений

Выбор формы представления результатов измерений проводится в зависимости от способа дальнейшего использования результатов (регистрация, хранение, выполнение последующих расчетов) [6].

Список литературы

- 1 ГОСТ 8.563-96. ГСИ. Методики выполнения измерений [Текст]. Введ.07.01.1997. М.: Изд-во стандартов, 1997. -11 с.
- 2 Якушев, А. И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения [Текст] / А. И. Якушев, Д. И. Воронов, Н. М. Федотов. М. : Машиностроение, 1987. 352 с.
- 3 Палей, М. А. Допуски и посадки [Текст]: справочник: в 2 т. /
- М. А. Палей, А. Б. Романов, В. А. Брагинский. Л.: Политехника, 1991. 576 с. Т. 1.
- 4 Палей, М. А. Допуски и посадки [Текст] : справочник : в 2 т. / М. А. Палей, А. Б. Брагинский. Л. : Политехника, 1991. T. 2. 607 с.
- 5 ГОСТ 8.051-81. ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм [Текст]. Введ.01.01.1982. М. : Изд-во стандартов, 1982.-10 с.
- 6 МИ 1317-86. ГСИ. Результаты измерений и характеристики погрешности измерений. Форма представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроля их параметров [Текст]. Введ.01.01.1987. М.: Изд-во стандартов, 1987. 27 с.
- 7 РД 50-98-86. Методические указания. Выбор универсальных средств измерений линейных размеров до 500 мм [Текст]. Введ.01.07.1997. М. : Издво стандартов, 1987. 84 с.
- 8 Справочник контролера машиностроительного завода [Текст] / под ред. А. И. Якушева. М. : Машиностроение, 1980. 528 с.
- 9 Сергеев, А. Г. Метрология [Электронный ресурс] // Электронная энциклопедия студента. М.: Логос, 2004. 1 э.о.д (CD-ROM).
- 10 МИ 1967-89. ГСИ. Выбор методов и средств при разработке методик выполнения измерений. Общие положения [Текст]. Введ. 01.05.1990.-M.: Изд-во стандартов, 1990.-38 с.
- 11 Сергеев, А. Г. Метрология [Текст] / А. Г. Сергеев, В. В. Крохин. М.: Логос, $2000.-408~\rm c.$
- 12 ГОСТ 8.395-80. ГСИ. Нормальные условия при проверке. Общие требования [Текст]. Введ. 01.05.1981. М.: Изд-во стандартов, 1981. 12 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Инноватика и менеджмент качества»

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Метрология»

Срок	проектирования с «	<u> </u>	по «	»	20	Γ.
Студ	ент гр. Т-3161	Сидоров П.	л.			
1	Тема курсовой работы: Разработка методики в зубчатого венца		измере	ния радиальн	юго би	ения
2	Исходные данные: Степень точности 8-7-7 $Z = 29$, $m = 5$ мм	′-В ГОСТ	1643-81,			
3	Дополнительные сведен Методика применяется выполнения измерений	я в сери		роизводстве,	услон	зия

Петров И.И.

Руководитель

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Инноватика и менеджмент качества»

КУРСОВАЯ РАБОТА

Разработка методики выполнения измерения радиального биения зубчатого венца (тема)

Дисциплина «Метрология»					
Специальность – 200503	«Стандартизация и сертификация				
Студент гр. Т-3161	(подпись)	Сидоров П.П			
Руководитель		Петров И.И.			
Дата защиты	(подпись)				
Оценка					

Курган 2013

Павел Александрович Гудков

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 220601.65 и направлений 221700.62 и 222000.62

Редактор Е.А. Могутова

Подписано в печать11.12.13	Формат 60х84 1/16	Бумага тип. №1
Печать цифровая	Усл. печ. л. 1,0	Учизд. л. 1,0
Заказ 215	Тираж 25	Не для продажи

РИЦ Курганского государственного университета. 640669, г. Курган, ул. Гоголя, 25. Курганский государственный университет.