МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Курганский государственный университет

Кафедра «Теоретическая механика и сопротивление материалов»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Методические указания

к выполнению курсового проекта для студентов специальности 260601 «Машины и аппараты пищевых производств»

Кафедра: «Теоретическая механика и сопротивление материалов»

Дисциплина: «Технологическое оборудование» (специальность 260601)

Составила: канд. техн. наук О.Л.Уманская

Утверждены на заседании кафедры «31» 01 2008 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта по дисциплине «Технологическое оборудование»

«УТВЕРЖДАЮ» Зав. кафедрой ТМ и СМ

Sa	в. кафедрои тиги Сиг
Студенту группы	
_	
Основные данные проекта	
Численность населенного пункта, тыс. чел	
Продолжительность рабочей смены, ч	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Способ приготовления теста	
Вид хлебного изделия	
Сорт хлеоного изделия	
Масса готового изделия	
Проектируемая машина	
Общий объем записки проекта 40-45 листов формата	A4.
В записке представить следующие материалы:	
Введение (отразить актуальность цели и задачи рабо	оты) 2-3 стр.
1. Обоснование способа производства хлебных изде	-
приводится характеристика ассортимента и рецепту	-
обоснование технологического процесса и схемы ег	•
2. Комплектование оборудованием технологическо	•
3. Проектируемая машина 10 стр.	
классификация данного оборудования;	
технологический расчет;	
расчет потребной мощности электродвигателя	
4. Заключение 1 стр.	
5. Список использованной литературы	
6. Спецификация	
Графическая часть (А 1)	
1. Схема реализации процесса. График тестоприготов	пения и загрузки оборуло-
вания. Линия хлебопекарного производства. Циклог	
ния технологической линии. Диаграмма площадей от	
го цеха.	делении производетвенно
2. Сборочный чертеж со спецификацией составляющи	их сборонных елинин
3. Деталировка	их соорочных сдиниц.
Дата выдачи	
Срок представления к защите	
Руковолитель курсового проекта	
I VNUBUJULI JIB KVIKIBULU IIJULKIZ	

Цель курсовой работы — научиться комплектовать оборудованием технологические линии производства хлебных изделий.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

По индивидуальному заданию преподавателя каждый студент должен рассчитать и скомплектовать оборудованием технологическую линию производства хлебных изделий.

При выполнении задания исходными являются следующие данные: численность населенного пункта, продолжительность рабочей смены, выход готовой продукции, сорт, вид и масса хлебного изделия.

Работа выполняется в виде расчетно-пояснительной записки. Порядок реализации технологического процесса, размещения оборудования, а также график загрузки оборудования и тестоприготовления вычерчивается на листе формата A1. По заданию преподавателя студент усовершенствует машину или агрегат отдельной технологической операции.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ И ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБНЫХ ИЗДЕЛИЙ

При выполнении расчетов принимаем допущения:

- 1. Мука хранится и транспортируется в мягкой таре (мешки).
- 2. В расчетах не учитывается соотношение детского и взрослого населения

Исходя из среднегодового потребления муки на душу и численности населенного пункта, определяется суточный запас муки по формуле (кг/сут):

$$M_{\text{cyt}} = \left(q_r \cdot N_{\text{чис}}\right) / 365,$$

где q_r – среднегодовое потребление муки на душу населения, равно 120 кг, $N_{\text{чис}}$ – численность населенного пункта, чел.

Для непрерывности технологического процесса необходимо предусматривать семисуточный запас муки на складе (с учетом технологических потерь), который рассчитывается по формуле (кг):

$$M^*_{cyt} = M_{cyt} \cdot \sum P_i / 100,$$

$$Q_{3a\pi} = (M_{cyt} + M^*_{cyt}) \cdot n,$$

где $\sum P_i / 100$ — суммарные потери муки до замеса теста и до хранения хлеба (принимаем из прил. 1), %; п — необходимый период времени непрерывности технологического процесса, n = 7 дней.

Суточный расход муки, продолжительность смены и сменность работы мини-цеха позволяют определить часовой расход муки по формуле (кг/ч):

$$M_{\rm H} = M_{\rm cyr}^{"} / (T_{\rm cm} \cdot K_{\rm cm}),$$

где $M^{''}_{cyt}$ — суточный расход муки с учетом технологических потерь муки мини-цеха населенного пункта ($M^{''}_{cyt} = M_{cyt} + M^{*}_{cyt}$), кг; T_{cm} — продолжительность смены работы мини-цеха, 7ч; K_{cm} — коэффициент сменности работы миницеха.

Коэффициент сменности работы мини-цеха определяется по формуле:

$$K_{cm} = T_{np} / T_{cm}$$

где T_{np} – продолжительность работы мини-цеха принимаем из приложения 1, ч.

Исходя из поточности и непрерывности технологического процесса приготовления хлебных изделий по часовому расходу муки $(M_{\scriptscriptstyle H})$ выбираем мукопросеиватель из прил. 2.

Далее определяется их количество по формуле (в шт.):

$$N_{np} = M_{\rm q} / P_{np}$$

где $M_{\rm ч}$ – часовой расход муки мини-цеха по производству хлебных изделий конкретного населенного пункта, кг/ч; $P_{\rm np}$ – часовая производительность мукопросеивателя, принимаем из приложения 2, кг/ч.

Полученные результаты расчетов округляются до целого числа в большую сторону.

Суточный и часовой выход готовых хлебных изделий для населенного пункта определяем по формуле:

$$M^{x}_{cyt} = (M_{cyt} \cdot B_{x}) / 100,$$

$$M^{x}_{ u} = M^{x}_{ cyr} / T_{np},$$

где $M_{\text{сут}}^{x}$ — суточный выход готовых хлебных изделий мини-цеха, кг/сут; B_{x} — выход готовых хлебных изделий из муки, принимаем из прил. 1, %; $M_{\text{ч}}^{x}$ — часовой выход готовых хлебных изделий из мини-цеха или хлебозавода, кг/ч.

Подбор хлебопекарной печи технологической линии конкретного населенного пункта определяем по формуле:

$$F = \left(M^{x}_{ _{\mathbf{q}}} \cdot t_{_{\mathbf{B}}}\right) / 60 \text{ K},$$

где F – площадь пода хлебопекарной печи M^2 ; $M^x_{\ \ q}$ – часовой выход хлебных изделий для населенного пункта, $\kappa r/\nu$; $t_{\ \ b}$ – продолжительность выпечки, принимаем из прил. 2, мин; K – удельная загрузка 1 M^2 пода печи в зависимости от ассортимента изделий, κr .

Удельная загрузка печей со стационарным подом определяется по выражению:

$$K = G_r \cdot n_{\mu_3}$$

где G_r — масса готового хлеба, принимается из прил. 2, кг; $n_{\mbox{\tiny H3}}$ — количество изделий на $1\mbox{\tiny M}^2$ пода печи, шт.

Количество изделий на 1 m^2 пода печи определяют размер форм и масса готового хлебного изделия, то есть площадь единичной формы. Площадь формы определяем по выражению (в m^2):

$$S_{\phi} = B \cdot L$$

где B — ширина единичной формы, принимаем из прил. 2, м; L — длина единичной формы, принимаем из прил. 2, м.

Зная площадь формы (S_{φ}) определяем количество (n_{u_3}) хлебных изделий на $1 \, \text{m}^2$ пода печи и удельную загрузку (K) пода печи.

По величине (F) подбирается хлебопекарная печь из каталогов и проспектов оборудования для перерабатывающих предприятий и прил. 3. Часовую производительность печи определяем по формуле (в кг/ч):

$$P_{\rm q} = (K \cdot F \cdot 60) / t_{\rm B}$$
.

Часовую производительность печи ($P_{\rm q}$) сравниваем с необходимым часовым выходом готовых хлебных изделий для населенного пункта. Если $P_{\rm q} < M^{\rm x}_{\rm q}$, то необходимо часовую производительность печи повысить путем увеличения площади пода или повышением количества печей согласно соотношению:

$$N = M_{q}^{x} / P_{q}$$
.

При выборе типа печей следует учитывать производительность труда рабочего на операциях посадки и разгрузки печей. На одном предприятии устанавливать большое количество печей разных типов нецелесообразно по эксплуатационным соображениям. Рекомендуется иметь не более двух типов печей. По эксплуатационным параметрам печи ($P_{\rm q}$) рассчитываем производительность и необходимое количество тестомесильных машин из условия поточности технологического процесса по формуле:

$$\mathbf{P}_{\scriptscriptstyle \mathrm{T.M}} = \mathbf{P}_{\scriptscriptstyle \mathrm{q}} \cdot \frac{100 + y}{100} \cdot K_{\scriptscriptstyle 0},$$

где $P_{\rm ч}$ — часовая производительность печи, кг/ч; у — упек, % к горячему хлебу (у = 8 - 9 %); K_0 — коэффициент, учитывающий остановку на регулировки и очистку тестомесильных машин. Для машин периодического действия K_0 = 1,2-1,3, для непрерывного действия K_0 = 1,06-1,08.

По результатам расчетов подбираем из числа существующих (прил. 4) тестомесильные машины и подкатные дежи, и определяем их потребное количество по формуле:

$$N_{T,M} = P_{T,M} / P_{e,J},$$

где $P_{\scriptscriptstyle T,M}$ — общая производительность тестомесильных машин технологической линии, кг/ч; $P_{\rm eg}$ — часовая производительность единичной тестомесильной машины, кг/ч.

Полученные результаты округляются до целого числа в большую сторону.

Количество подкатных деж для часовой производительности печи определяем по формуле:

где $M_{\text{ч}}$ – часовой расход муки, кг/ч; $K_{\text{м}}$ – содержание муки в опаре, %. Для густой опары и муки со средним качеством $K_{\text{м}}$ – 52 %; M_0 – загрузка дежи мукой при приготовлении опары, кг.

Загрузка дежи мукой определяется по выражению:

$$M_0 = V_g \cdot \frac{n_3^0}{100}$$
,

где V_g — объем подкатной дежи обслуживающей тестомесильную машину, π ; $n_{_3}{^0}$ — норма загрузки дежи для приготовления опары на 100 л. емкости, кг. Принимаем из прил. 5.

Загрузка дежей мукой тестомесильных машин должна согласовываться с ритмом переработки опары, который определяем по формуле (в мин):

$$\tau_0 = 60 / \Pi_{\rm q}$$

где $Д_{\text{\tiny H}}$ – количество дежей для часовой производительности печи, шт.

Ритм переработки теста должен быть не более 30-40 мин и не больше 60 мин для опары. Если ритм переработки больше максимально допустимого, то уменьшают количество муки, загружаемой в дежу. В этом случае количество муки $(M_{\scriptscriptstyle T})$, загружаемое в дежу, определяем по формуле:

$$\mathbf{M}_{\scriptscriptstyle T} = \left(\mathbf{M}_0 \cdot \mathbf{\tau}_{\rm max}\right) / \, \mathbf{\tau}_{0},$$

где τ_{max} — максимально допустимый ритм переработки опары или теста, мин; τ_0 — расчетный ритм переработки опары (теста), мин.

Необходимое число дежей определяют по формуле:

а) для безопарного способа производства хлеба:

$$\Pi = \frac{M_{_{q}} \cdot 100 \cdot 100 \cdot t}{B_{_{x}} \cdot n_{_{3}}^{T} \cdot V_{_{g}}} + \mathcal{A}_{c},$$

где t – продолжительность брожения полуфабрикатов, ч. Принимаем из прил. 6; B_x – выход готовых хлебных изделий из муки, %; $Д_c$ – количество дежей у опрокидывателя. Минимальное значение $Д_c$ = 1; n_3^T – норма загрузки дежи для приготовления теста на 100 л бродильной емкости, кг. Принимаем из прил. 5:

б) для случая брожения опары и теста:

$$\boldsymbol{\mathcal{I}} = \frac{A_{0} \cdot M_{u} \cdot 100 \cdot 100 \cdot t_{0}}{B_{x} \cdot n_{s}^{0} \cdot V_{g} \cdot 60} + \frac{A_{T} \cdot M_{u} \cdot 100 \cdot 100 \cdot t_{T}}{B_{x} \cdot n_{s}^{T} \cdot V_{g} \cdot 60} + \boldsymbol{\mathcal{I}}_{c,}$$

где A_0 и A_T — количество перерабатываемой муки в рассчитываемой стадии процесса на 100 кг муки (для опары 0,5-0,6, для теста 1,0); t_0 , t_T — продолжительность брожения опары и теста, мин. Принимаем из прил. 6; n_3^0 , n_3^T — норма загрузки дежи для приготовления опары, теста на 100 л бродильной емкости, кг. Принимаем из прил. 5.

Занятость дежи определяем по формуле (в мин):

$$T_3 = t_3 + t_6 + t_{11} + t_{110}$$

где t_3 – продолжительность замеса (опары и теста), мин; t_6 – продолжительность брожения (опары и теста), мин; t_{π} – продолжительность обминок (теста), мин; $t_{\pi p}$ – прочие операции (загрузка дежи, опрокидывание, пробег соответственно 2, 4, 2 мин).

Суточная производительность дежи:

$$\mathbf{M}_{\mathrm{M}} = \frac{24 \cdot 60 \cdot B_{x} \cdot n_{3} \cdot V_{g}}{T_{3} \cdot 100 \cdot 100} \cdot K_{M},$$

где $n_3 = n_3^0 + n_3^T$ — норма загрузки дежи с учетом приготовления опары и теста на 100 л бродильной емкости, кг. Принимаем из прил. 5; $K_{\rm M}$ — коэффициент, учитывающий затраты времени на мойку деж, $K_{\rm M}$ = 1,10 — 1,15.

К расчетному количеству машин добавляют резервные на случай ремонта (при наличии трех рабочих машин добавляют одну резервную).

Ритм между замесами (в мин):

$$\tau_3 = \tau_0 / 2$$
.

Общую продолжительность технологического цикла производства хлебных изделий определяем по формуле (в мин):

$$T_{II} = t_{IIC} + t_3 + t_6 + t_0 + t_{of} + t_{IID} + t_D + t_B + t_{ox}$$

где $t_{\rm nc}$ – продолжительность подготовки сырья, принимаем в среднем 8-15 мин; $t_{\rm s}$ – продолжительность замеса теста и опары, соответственно 6-8 и 5 мин; $t_{\rm f}$ – продолжительность брожения теста принимаем из прил. 5, мин; $t_{\rm of}$ – продолжительность брожения опары принимаем из прил. 5, мин; $t_{\rm of}$ – продолжительность обминки, выполняется при выработке изделий из муки высшего и 1 сорта (2-4 мин); $t_{\rm np}$ – прочие операции, мин; $t_{\rm p}$ – продолжительность разделки, округления, укладки в формы 3-7 мин: $t_{\rm s}$ – продолжительность выпечки (установка, выпечка и выемка форм), 45-55 мин; $t_{\rm ox}$ – продолжительность охлаждения готового хлеба, 10-15 мин.

Тесторазделочное оборудование рассчитываем в зависимости от часовой производительности печи, ассортимента хлебных изделий и типа машин, входящих в линии по разделке теста.

Количество тестовых заготовок определяем по формуле:

$$n_{T.3} = P_{\rm q} / G_{\rm 3}$$

где $P_{\text{ч}}$ — часовая производительность печи, кг/ч; G_{3} — масса тестовой заготовки (масса готового изделия увеличенная на 10-15 % принимаем из прил. 2), кг.

На основании величины (n $_{T.3}$) подбираем тип тестоделителя из прил. 7 и уточняем их количество согласно выражению:

$$N_{TJI} = (n_{T.3} \cdot K_3) / P_{JI \text{ max}},$$

где K_3 – коэффициент запаса на остановку, возврат (K_3 = 1,04-1,05); $P_{\text{Д мах}}$ – максимальная производительность тестоделителя (шт. в мин), принимаем из прил. 7.

Коэффициент использования делителя определяем по выражению:

$$\dot{\eta} = n_{T.3} / P_{\pi \text{ max}} \le 1.$$

Установка делителя в технологической линии дает экономический эффект даже при низком коэффициенте его использования.

Производительность округлителя с конической несущей поверхностью (шт/с):

$$\Pi_{\text{ok}} = \frac{\lambda \cdot \pi \cdot D \cdot n \cdot \mu}{d},$$

где λ — коэффициент учитывающий отклонение размеров кусков теста, 0,8-0,85; π — число Пи; D — минимальный диаметр чаши в месте контакта с тес-

товой заготовкой, 0,4 м; n- частота вращения рабочего органа, c^{-1} . Принимаем $0,5^{-1}-5$ c^{-1} ; d- средний диаметр округленного куска теста, м; $\mu-$ коэффициент, учитывающий отставание теста от несущей поверхности, 0,15-0,25.

Средний диаметр округленного куска теста (м):

$$d = \sqrt[3]{\frac{6 \cdot G_3}{\pi \cdot \rho}},$$

где G_3 — масса куска теста, поступающего в округлитель, кг; ρ - плотность теста, $1070\text{-}1200\ \text{кг/m}^3$.

Подбираем тип округлителя.

Количество форм, необходимых для расстойки, определяем по формуле (шт.):

$$\Phi_{\rm p} = ({\rm n}_{\rm T.3} \cdot {\rm t}_{\rm p}) / 60,$$

где n $_{T.3}$ – количество кусков теста для часовой производительности печи, шт; t_p – продолжительность расстойки, принимаем из прил. 8, мин.

Определяем количество форм для выпечки по формуле (шт.):

$$\Phi_{\rm B} = (n_{\rm T.3} \cdot t_{\rm B}) / 60.$$

Количество форм для подсобных операций определяем по формуле:

$$\Phi_{\pi} = (n_{T.3} \cdot t_{\pi}) / 60,$$

где t_{π} — занятость форм под подсобными операциями, принимаем из прил. 8, мин.

Общее количество форм определяем по формуле (шт.):

$$\Phi_{\text{of}} = \Phi_{\text{p}} + \Phi_{\text{B}} + \Phi_{\text{m}}.$$

Количество вагонеток, занятых под расстойкой, должно соответствовать производительности и продолжительности расстойки, его определяем по формуле (шт.):

$$N_p = n_{o\delta} / n_{\scriptscriptstyle B},$$

где n_{ob} — количество кусков (заготовок) теста, которое должно находится в расстойке, шт.:

$$n_{o\delta} = F / S_{\phi}$$
,

n_в – количество кусков (заготовок) в формах на одной из вагонеток, шт.

Величина (n_в) определяется параметрами вагонетки, размером форм и степенью загрузки вагонетки, принимаем из прил. 8 и прил. 9.

Количество контейнеров для хранения хлебных изделий определяем согласно выражению (шт.):

$$N_{K} = P_{H} \cdot t_{XD} / (N_{J} \cdot G_{\Gamma,J}),$$

где $P_{\rm ч}$ — часовая производительность печи, кг/ч; $t_{\rm xp}$ — продолжительность хранения хлебных изделий на предприятии, принимаем из прил. 10, ч; $N_{\rm л}$ — количество лотков на контейнере (шт), принимаем из прил. 10; $G_{\rm г.л}$ — масса готовых хлебных изделий на одном лотке, кг.

Величину ($G_{r,n}$) определяем по формуле:

$$G_{\Gamma,\Pi} = G_{\Gamma} \cdot n_{\Pi}$$
,

где G_{Γ} – масса готового хлебного изделия, принимаем из прил. 2; n_{π} – количество изделий на одном лотке (шт), принимаем из прил. 10.

К расчетному количеству вагонеток и контейнеров добавляем до 10% запасных.

Ритм заполнения контейнеров (в мин):

$$r = 60 / N_{\kappa}$$
.

Количество машин для перевозки хлеба:

$$N_{aB} = \sum \frac{M_{cym}^{x} \cdot (2 \cdot S \cdot t_1 + t_2)}{Q \cdot (T - t)},$$

где $M_{\text{сут}}^{x}$ — суточная отправка хлеба, кг/сут; Q — масса хлеба в автофургоне, кг; T — работа машины в наряде, мин (840-960 мин в сутки); t — время на проезд и возвращение в гараж, на заправку, технический осмотр, 40-50 мин; t_1 — средняя затрата времени на пробег 1 км (при средней скорости 30 км/ч, t_1 = 3-4 мин); t_2 — время загрузки машины у завода и разгрузки у магазина (t_2 = 30-40 мин, при загрузке контейнеров t_2 = 10 мин); S — расстояние от мини-цеха до магазина, в среднем 5 км.

Автофургоны на базе автомобиля «Москвич», «Волга» и УАЗ -452 Д («Газель») вмещают соответственно 20-30 и 60 лотков. Количество отпускных мест у экспедиционной платформы:

$$N_0 = \frac{M_{cym}^x \cdot t_{nx}}{Q \cdot T_x \cdot 60} \cdot \eta,$$

где t_{nx} — продолжительность погрузки хлеба в транспортную единицу (при ручной погрузке t_{nx} = 20-25 мин при загрузке контейнеров t_{nx} = 5 мин); T_x — продолжительность отпуска хлеба с предприятия, T_x = 2-4 часа; $\dot{\eta}$ — коэффициент, учитывающий отправку в часы «пик», равный 2,0-2,5.

ГРАФИК ТЕСТОПРИГОТОВЛЕНИЯ

На основании графика тестоприготовления составляют график снабжения мукой, горячей водой, теплом и другим сырьем.

Для построения графика тестоприготовления найдем основные точки.

Начало замеса опары (T_{H30}) определим, если из времени начала выпечки (H) вычесть продолжительность расстойки (t_p) , приготовления теста (T_T) , приготовления опары (T_0) :

$$T_{\text{H3O}} = H - (t_p + T_T + T_0).$$

Время начала выпечки (Н) задается студентом самостоятельно.

Начало замеса теста $(T_{\text{нзт}})$ определяем, если из (H) вычтем: продолжительность расстойки (t_p) и приготовления теста (T_T) . Начало использования опары $(T_{\text{нио}})$ совпадает с моментом начала замеса теста.

Начало использования теста ($T_{\text{нит}}$) найдем, если из (H) вычесть продолжительность расстойки:

$$T_{\text{hut}} = H - t_{\text{p}}.$$

Здесь расчетное количество дежей более не возрастает, а новые порции теста готовят в освободившихся дежах.

Конец замеса опары найдем, если из времени конца загрузки печи (K) вычтем: продолжительность расстойки (t_p) , приготовления теста (T_T) и приготовления опары (T_0) :

$$T_{K30} = K - (t_p + T_T + T_0).$$

С этого момента замес опары не производится, а происходит лишь расходование ранее замешанных опар для приготовления теста.

Время конца загрузки печи (К) определяем по выражению:

$$K = H + T_{np} - t_{\scriptscriptstyle B}.$$

Конец замеса теста (K_{K3T}) определяем вычитанием из (K) продолжительности расстойки (t_D), приготовления теста (T_T):

$$T_{K3T} = T_{KMO} = K - (t_p + T_T).$$

С этого времени замес теста не производится, происходит лишь расходование ранее замешенного теста. Конец использования теста ($K_{\text{кит}}$) находим вычитанием из (K) времени расстойки:

$$T_{\text{\tiny KUT}} = K - t_{\text{p}}.$$

После расчета строится график тестоприготовления (рис. 1).




Рис. 1. График тестоприготовления

Далее по результатам расчетов подбора оборудования строится график загрузки машин и агрегатов (рис.2) и проводится анализ. Величину загрузки оборудования во времени определяем соотношением объема перерабатываемого сырья, полуфабрикатов в течении продолжительности работы мини-цеха и часовой производительности машин $T_3 = Q / W_4$.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ, Ч	1 2 3 4 5 6 7 8
МУКОПРОСЕИВАТЕЛЬ	
ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МАШИНА	
ПОДКАТНАЯ ДЕЖА	
ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА	
ТЕСТОДЕ/ЛИТЕ/ЛЬНАЯ МАНШАМ	
ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕЧЬ	PA30- IPEB

Рис. 2. График загрузки оборудования технологической линии, производства хлебных изделий

РАСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Расчет тарного склада сводится к определению размеров склада, которые зависят от количества муки, находящейся на хранении и средней нагрузки на 1 M^2 (прил. 11). Площадь склада (в M^2), при укладке в мешках

$$F = \frac{\sum M}{q_{cp}},$$

где $\sum M$ – количество муки в складе, кг; q_{cp} – средняя нагрузка на 1 м 2 , кг. При приеме и хранении муки в штабелях м 2 :

$$\mathbf{F} = \frac{\sum M \cdot f}{q_{cp} \cdot \kappa} \cdot \mu,$$

где q_{cp} — масса мешка, кг (q_{cp} = 50); к — количество мешков в штабеле (в тройнике 18-24 шт); f — площадь штабеля, м 2 (тройника 1,25 х 1,0 м); μ — коэффициент, учитывающий проезды, проходы (для муки 1,85, для прочего сырья 1,5).

Кладовые проектируются в блоке со складом муки: они должны быть удобно расположены для загрузки и подачи сырья на производство и иметь удобное сообщение с производственными отделениями.

Количество сырья в сутки (соли, сахара, дрожжей и т. п.) для каждого вида определяется в соответствии с рецептурой (в кг/сут):

$$K = (M_{\text{cyt}} \cdot P_{\text{c}}) / 100,$$

где $M_{\text{сут}}$ – суточное количество перерабатываемой муки, кг; P_{c} – количество сырья, на 100 кг муки, идущего на приготовление теста. Запас сырья:

$$K_c = K \cdot n$$

где n – срок хранения, сут. Площадь кладовых:

$$F_c = K_c / q_{cp},$$

где q_{cp} – средняя нагрузка на 1 м 2 , кг/м 2 .

Соль, сахар хранят отдельно от муки, растительное масло, патоку – в бочках; солод – в мешках массой 70 кг в мучном складе. В прил. 11 приведены

сроки хранения, расход сырья и нагрузка на 1 м^2 площади склада и другие данные.

Скоропортящееся сырье хранится в холодильных камерах. При этом площадь отдельных камер определяется из расчета загрузки $200~\rm kr$ на $1~\rm m^2$ площади и должна быть не менее $6~\rm m^2$.

Помещение для сменного запаса сырья (36-72 м²) располагается обычно у места складирования муки, перед которым предусматривается рабочее место (2,5 м). Ширина дверей 1,5-2,0 м.

Площадь тестоприготовительного отделения зависит от способа приготовления теста, мощности предприятия и составляет 4-5 m^2 на 1 т суточной мощности. Площадь дрожжевого отделения 25 m^2 на 1 т хлеба, а заварочного – 20 m^2 на 1 т заварочного хлеба, вырабатываемого в час. При использовании подкатных деж предусматривается огороженное место площадью 6-8 m^2 .

Пекарное отделение может быть размещено в общем помещении с тесторазделочным отделением. Печи следует размещать таким образом, чтобы трубы от них не пересекали балок перекрытия пекарного зала.

Площадь пекарного зала в зависимости от типа и размеров печей -8-10 м 2 на 1 т суточной мощности. Расстояние между печами, имеющими сбоку горелки и приводные механизмы, отверстия для чистки, должны быть не менее 2,5 м. Расстояние от кирпичных печей до колонн должно быть не менее 0,1 м, а каркасно-панельных — не менее 0,25 м.

Пекарное отделение включает помещения для мойки форм и листов, проектируется площадью $12-18 \text{ m}^2$. Тесторазделочное отделение располагается рядом с тестоприготовительным отделением. При этом площадь принимается $5-6 \text{ m}^2$ на 1 т суточной мощности.

Перед тесторазделочными машинами необходимо оставлять проходы не менее 1,5 м.

Расстояние между шкафами и печью при ручной посадке изделий в печь 1,5 м, в том числе рабочее место 0,8 м.

При расстойке тестовых заготовок на вагонетках перед тесторазделочной машиной оставляют свободное расстояние не менее диагонали вагонетки плюс $0.8\text{-}1.0~\mathrm{M}.$

Размеры камеры для расстойки следующие: глубина равна длине вагонетки плюс $0,5\,$ м, ширина- ширине вагонетки плюс $0,4\,$ м, высота $2,2\,$ м. Ширина двери камеры равна ширине вагонетки плюс 0,4м, высота $-2,1\,$ м.

Площадь хлебохранилища принимается в среднем $50-60 \text{ м}^2$ на 1 т хранимой продукции, в том числе для экспедиции 20%. Основные рабочие проезды должны иметь ширину не менее диагонали вагонетки плюс 0,7 м стен вагонетки устанавливают с зазором не менее 0,1 м. С каждой стороны проезда рекомендуется располагать не более двух рядов вагонеток или контейнеров.

Экспедиция должна примыкать к хлебохранилищу и находиться с ним на одном уровне.

Подсобно-производственные помещения: лаборатория, ремонтно-механические и другие размещают в производственном корпусе предприятии согласно нормативам, приведенным в прил. 12.

Административно-бытовые помещения, как правило, размещают в пристройках к производственному зданию.

Длину и ширину здания уточняют по унифицированному шагу колонн в поперечном направлении 9 м и 6 м и в продольном – 6 м. Высота производственных помещений от пола до потолка должна быть не менее 3,2 м.

РАСЧЕТ РАСХОДА ВОДЫ, ТЕПЛА И ВЕНТИЛЯЦИИ

Вода расходуется на производство хлеба (для приготовления теста, включая промежуточные фазы); на получение пара для увлажнения пекарных камер и камер расстойки; на мытье оборудования и тары; на холодильные установки, на бытовые нужды (для душевой, умывальных); на производственные цели.

Расход воды на приготовление теста (в кг/ч):

$$B = \frac{M_{cym}^{x} \cdot q}{T_{np}},$$

где $M^x_{\text{сут}}$ – суточная выработка хлеба, т; q – норма расхода на 1 т хлеба, л; $T_{\text{пр}}$ – продолжительность работы мини-цеха, ч.

Расход воды для других потребителей:

$$B = N \cdot q,$$

где N – количество оборудования, штат и т. п.; q – норма воды на единицу, л.

Расход воды для основных потребителей на хлебопекарном предприятии приведен в прил. 13. Количество горячей воды для отдельных потребителей (в $\pi/4$):

$$\mathbf{B}_{\mathsf{H}\Gamma} = q \cdot \frac{t_{\scriptscriptstyle CM} - t_{\scriptscriptstyle X}}{t_{\scriptscriptstyle \Gamma} - t_{\scriptscriptstyle X}}.$$

Расход горячей воды на все нужды (в л/ч):

$$\sum \mathbf{B}_{\mathsf{H}\Gamma} = \sum q \cdot \frac{t_{cM} - t_{x}}{t_{\Gamma} - t_{x}},$$

где q — расход воды, л/ч. Принимаем из прил. 13; t_{cm} — требуемая температура воды; ${}^{0}C$ (принимаем из прил. 13); t_{x} — температура холодной воды; ${}^{0}C$ (t_{x} = + 5 0 C); t_{Γ} — температура горячей воды; ${}^{0}C$ (t_{Γ} = + 90 0 C).

Общий расход тепла на нагрев воды (в кВт):

$$Q = \frac{\sum q \cdot C \cdot (t_{cm} - t_x) \cdot x}{3600},$$

где C – удельная теплоемкость воды, кДж/(кг к) (C = 4,19); X – коэффициент, учитывающий теплопотери, равный 1,1-1,2.

Температура воды на все нужды должна быть не ниже 40° С. Ориентировочно суточный расход воды на все нужды, включая поливку территории, может быть принят 4-5 м³ (допускается до 5,6 м³) на 1 т суточной мощности по хлебу, в том числе горячей 2,2-2,4 м³ (плотность воды 0,984 кг/л).

Расход тепла и электроэнергии на вентиляцию. Общее количество вентилируемого воздуха в $(m^3/4)$:

$$L_{\rm\scriptscriptstyle B} = \frac{60 \cdot V \cdot n}{100},$$

где V – объем здания, M^3 ; 60 – процент вентилируемых помещений; n – средняя кратность воздухообмена в час принимается в пределах 4-5.

Годовой расход тепла (в Вт):

$$Q_{B} = \frac{L_{B} \cdot \rho \cdot C_{B3} \cdot (t_{B} - t_{H})}{3.6},$$

где ρ – плотность воздуха, кг/м³ (ρ = 1,2); C_{B3} – удельная теплоемкость воздуха, кДж/кг (C_{B3} = 1,0); t_B – средняя температура вентилируемых помещений (t_B = 15-18 0 C); t_H – расчетная отопительная температура (t_H = 20-21 0 C).

Установленная мощность электродвигателей в приточных и вытяжных вентиляционных установках (в кВт):

$$N_{y} = \frac{L_{B} \cdot H \cdot 1.2}{1000 \cdot 3600 \cdot \eta},$$

где H — среднее сопротивление приточных и вытяжных (в сумме) систем вентиляции, Па (H = 500); $\dot{\eta}$ — КПД вентилятора и привода (0,7-0,8); 1,2 — средний коэффициент запаса на установленную мощность.

Годовой расход электроэнергии на вентиляцию (кВт/ч):

$$N_{r} = N_{y} \cdot T_{np} \cdot n_{p},$$

где T_{np} – количество рабочих часов в сутки; n_p – количество рабочих дней в году, n_p = 365 дней.

Результаты расчетов сводятся в таблицу и производится их анализ.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

- 1. Текст должен быть четко написан или напечатан на нелинованной писчей бумаге формата A4 с одной стороны листа. При рукописном оформлении текст пояснительной записки должен быть написан черными чернилами (пастой), аккуратно, полными словами, без сокращений. При наборе текста рекомендуется использовать шрифт *Times New Roman Cyr*. Размер основного шрифта $\kappa e z n b 14$.
- 2. Текст следует располагать с учетом следующих правил: размер левого поля -35 мм, правого -10 мм, верхнего и нижнего по 20 мм; межстрочный интервал одинарный; абзацы текста (отступ) -15 мм.

Рамка на листах пояснительной записки не требуется.

- 3. Текст набирается с соблюдением следующих правил: абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца; все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом; перед знаком препинания пробел не ставится, после знака препинания один пробел. Выделения курсивом, полужирным шрифтом обеспечиваются средствами *Word*. Выделение подчеркиванием не допускается.
- 4. Каждый раздел (главу) текста рекомендуется начинать с нового листа, включая все структурные части работы (введение, заключение, приложения и др.). Заголовки разделов следует располагать в середине строки без точки в конце, не подчеркивая.

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Перенос слов в заголовках не допускается. Заголовки следует отделять от текста сверху и снизу пробелами.

- 5. **Разделы, подразделы, пункты, подпункты** нумеруются арабскими цифрами. Подразделы, пункты и подпункты включают, соответственно, номера разделов, подразделов и пунктов, например: 1.2, 1.2.1 и т.д.
- 6. Страницы необходимо нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Первой страницей считается титульный лист, второй оборот титульного листа, на них нумерация страниц не проставляется, третьей начало текста. Номера страниц ставят в верхнем правом углу
- 7. **Иллюстрации** (чертежи, графики, схемы, диаграммы) располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, желательно на одном развороте. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. Чертежи, графики, диаграммы, схемы должны соответствовать требованиям государственных стандартов $ECK\mathcal{A}$, иллюстрации должны иметь название, которое помещают под ними. При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные (подрисуночный текст). Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами в пределах всей работы (допускается нумерация в пределах раздела). Иллюстрацию рекомендуется выполнять на одной странице.

Пример: Рис. 1. Тестоделитель РТ – 2 с валковым нагнетателем

- 8. В компьютерном варианте иллюстрации следует готовить в формате *TIF (TIFF)* с разрешением 300 dpi. Допустимы форматы *WMF*, *BMP*, *JPEG*. Другие форматы рисунков не используются.
- 9. **Таблицы** располагают непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблицы нумеровать арабскими цифрами по порядку. Пример:

Таблица 2

Технологические характеристики тестоделительных машин					

- 10. Уравнения и формулы рекомендуется выделять в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не помещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знаков =, +, и т. д. Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Формулы нумеровать последовательно в пределах рукописи арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении строки.
- 11. Ссылки на иллюстрации, таблицы, формулы и т. п. указываются их порядковым номером, например:...на рисунке 8, ...в таблице 2, ...по формуле (3).
 - 12. Титульный лист печатается в соответствии с прил. 14.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Машины и аппараты пищевых производств: Учебник для вузов. В 2 кн. / С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков и др.; Под ред. акад. РАСХН В.А. Панфилова. М.: Высш. шк., 2001. 680 с.
- 2. Хромеенков В.М. Технологическое оборудование хлебозаводов и макаронных фабрик. СПб.: ГИОРД, 2003. 469 с.
- 3. Остриков А.Н., Парфенопуло М.Г., Шевцов А.А. Практикум по курсу «Технологическое оборудование»/ Воронеж. гос. технол. акад. Воронеж, 1999. 424 с.
- 4. Проектирование хлебопекарных предприятий с основами САПР / Л.И. Пучкова, А.С. Гришин, И.И. Шаргородский, В.Я. Черных. М.: Колос, 1993. 224 с.
- 5. Гатаилин Н.Ф. Проектирование хлебозаводов. М.: Пищевая промышленность, 1975. 368 с.

Приложения

Приложение 1 Исходные данные для решения задания

№	Численность населенного	Сорт муки	Выход готовой про-	Продолжительность
	пункта, тыс. чел.		дукции, %	работы мини-цеха, ч
1	0,5	в/с	165	8
2	1,0	в/с	150	10
3	3	2	145	12
4	5	1	140	14
5	7	1	135	16
6	8	в/с	130	18
7	10	в/с	160	20
8	12	в/с	150	8
9	13	2	145	10
10	15	1	140	14
11	18	1	135	16
12	21	в/с	130	18
13	25	1	135	20
14	30	1	140	8
15	35	2	145	10
16	40	в/с	150	12
17	45	в/с	155	14
18	50	в/с	160	16
19	55	2	165	18
20	60	в/с	130	20
21	65	1	135	12
22	70	1	140	16
23	75	2	145	18
24	80	в/с	150	20
25	100	2	145	20

Технологические потери муки при выработке хлебных изделий

Показатели	Величина		
Потери муки до замешивания теста, % к массе муки: при тарном хранении			
Потери муки от замеса до посадки в печь, % к массе муки при замесе теста в дежах	0,05-0,07		
Потери муки от замеса до посадки в печь, % к массе муки при замесе теста в агрегатах	0,04-0,05		
Потери в виде крошки, % к массе муки	0,02-0,03		
Потери от неточности массы штучных изделий, % к массе горячего хлеба	0,4-0,5		

Приложение 2 Техническая характеристика просеивателей муки

Марка просеивателя	Производительность,	Вместимость приемного	Площадь ситовой по-
	кг/ч	бункера, куб. м (кг)	верхности, кв.м
П2-П	1250	0,12	0,14
Пирамидальный бурат ПБ – 1,5	1500 - 3000		1,2
«Пионер М»	1250		
«Пиорат»	1500		
А1 – БПК	36000		1,13
А1 – БП2 - К	4000 - 5000		1,13

Масса готового хлебного изделия и продолжительность выпечки

№	Масса готового изделия, кг	Продолжительность	Размер ф	оормы, м
		выпечки, мин	В	L
1	0,75	35	0,11	0,22
2	0,8	40	0,11	0,22
3	0,6	30	0,11	0,11
4	1	45	0,11	0,22
5	0,75	35	0,11	0,22
6	0,8	40	0,11	0,22
7	0,6	30	0,11	0,11
8	1,5	50	0,11	0,22
9	1	50	0,11	0,22
10	0,8	40	0,11	0,22
11	0,75	35	0,11	0,22
12	0,6	30	0,11	0,16
13	0,5	30	0,11	0,16
14	0,8	40	0,11	0,22
15	1	45	0,11	0,22
16	1,5	50	0,11	0,22
17	0,5	30	0,11	0,11
18	0,6	30	0,11	0,16
19	0,75	35	0,11	0,22
20	0,8	40	0,11	0,22
21	1	45	0,11	0,22
22	1,5	50	0,11	0,22
23	0,6	30	0,11	0,11
24	0,8	40	0,11	0,22
25	0,75	35	0,11	0,22

Приложение 3 Техническая характеристика хлебопекарных печей

Показатели	Марка печи								
	ФТЛ-	ФТЛ-	ХПА-	Γ4-	A2-	A2-	Ш2-	Ш2-	Π-
	2-66	20	40	ПХС-	хпя-	хпя-	ХПА-	ХПА-	119M
				25	50	25	16	25	
Площадь пода, M^2	16,0	8,3	38	25	50	25	18,2	25	8,8
Производитель- ность, т/сут	12-14,5	4,7-5,9	40-45	10-15	25	12-14	15-20	20-25	2-5

Приложение 4 Техническая характеристика тестомесильных машин

Марка машины	Марка дежи	Емкость дежи, л	Продолжительность	Производительность,
			замеса, мин	кг/ч
«Стандарт»	T1-XTA	330	10	1031-1443
	T1-XTA	140	10-12	350-440
T1-XT2A	T1-XTA	330	6-10	1500
А2-ХТ2-Б	Т1-ХТ2Д	330	10-15	920-1030
Р3-ХТИ-3			до 3,0	958-1166,66
Х-12Д				625-833,3
ШМ-1М				900-1300
P3-XTO				до 416

Приложение 5 Максимальная норма загрузки муки на 100 л бродильной емкости, кг

Показатели	Опара	Тесто
Мука пшеничная обойная	37	40
Мука пшеничная 2 сорта	33	38
Мука пшеничная 1 сорта	30	36
Мука пшеничная в/с	26	32

Приложение 6 Продолжительность брожения опары и теста из пшеничной муки

No	Продолжитель	ьность брожения, ч
	опары	теста
1	3	1,5
2	3,5	1
3	4	0,85
4	4,5	2
5	5	1,5
6	3	2
7	3,5	1,5
8	4	0,85
9	4,5	1
10	5	0,85
11	4,5	1,5
12	4	1,5
13	3,5	1
14	3	2
15	3,5	1,5
16	4	0,85
17	4,5	1
18	5	1,5
19	4,5	0,85
20	4	2
21	3,5	1,5
22	3	2
23	4,5	0,85
24	4	1
25	3,5	2

Приложение 7 Техническая характеристика тестоделительных машин

Марка	Развес кусков теста, кг	Число кусков в мин	Тесто из муки
«Кузбасс»	0,8-1,5	до 30	пшеничной и ржаной
ХДФ-М2	0,5-1,5	16-48	пшеничной и ржаной
A2-XTH	0,22-1,2	8-60	пшеничной
А2-ХЛ1-С9	0,05-0,2	40-100	пшеничной
А2-ХПО/5	0,09-0,9	9-28	пшеничной
PT-2	0,15-1,0	36-43	пшеничной

Техническая характеристика тестоокруглительных машин

Марка	Развес кусков теста, кг	Число кусков в мин
T1-XTH	0,2-1,2	63
А2-ХПО/6	0,09-0,9	30
T1-XTC	0,05-0,2	63

Приложение 8

№	Масса готово-	Про	должителы	ность, мин	Количество кус-	Степень за-
	го изделия, кг	расстойки	выпечки	Занятости форм	ков на 1 вагонет-	грузки ваго-
					ке, шт	нетки, %
1	0,75	40	35	1	315	100
2	0,8	40	40	2	270	80
3	0,6	35	30	3	315	60
4	1	45	45	4,5	270	90
5	0,75	40	35	5	315	100
6	0,8	40	40	4,5	270	100
7	0,6	35	30	3	315	100
8	1,5	55	50	4	270	80
9	1	50	50	3	315	100
10	0,8	40	40	7	270	60
11	0,75	40	35	3	315	70
12	0,6	35	30	4,5	270	70
13	0,5	30	30	5	315	70
14	0,8	40	40	4,5	270	80
15	1	50	45	3	315	80
16	1,5	50	50	2	270	80
17	0,5	30	30	1	315	90
18	0,6	35	30	2,5	270	90
19	0,75	40	35	3	315	90
20	0,8	40	40	4,5	270	50
21	1	50	45	5	315	50
22	1,5	50	50	4,5	270	50
23	0,6	35	30	3	315	100
24	0,8	40	40	2	270	100
25	0,75	40	35	4	315	100

Приложение 9 Техническая характеристика расстоечного шкафа и контейнера

Показатели	Контейнер типа 6080.024	Шкаф расстойки ИЭТ-76-1
Количество лотков, шт.	15	-
Количество форм на лотке, шт. размера 0,11x 0,22 м	18	-
Количество форм на лотке, шт. размера 0,11x 0,16м	30	-
Количество форм на лотке, шт. размера 0,11x 0,11 м	42	-
Количество одновременно установленных контейнеров типа 6080.024	-	4

Приложение 10 Продолжительность хранения хлеба на предприятии и характеристика контейнера

контейнера				
No	Продолжительность хранения, ч	Контейнер	количество, шт	
		лотков	изделий на лотке	
1	2	14	21	
2	4	28	16	
3	5	14	21	
4	6	28	16	
5	9	14	21	
6	12	28	16	
7	13	14	21	
8	14	28	16	
9	7	14	21	
10	9	28	16	
11	10	14	21	
12	15	28	16	
13	13	14	21	
14	12	28	16	
15	4	14	21	
16	5	28	16	
17	7	14	21	
18	8	28	16	
19	9	14	21	
20	10	28	16	
21	3	14	21	
22	4	28	16	
23	5	14	21	
24	3	28	16	
25	2	28	16	

Приложение 11 Сроки хранения, расход сырья и нагрузка на 1 кв. м площади тарного склада

Сырье	Запас	Расход сырья,	Принятый способ	Нагрузка	Средняя	Средняя
Chipse	п, сут	p, %	хранения	на 1 кв. м	нагрузка в	площадь
	11, 0) 1	Ρ, , ,	pwv	пола за-	кг на 1 кв.	на 1 т
				груженной	м с учетом	сырья,
				части	коэффи-	кв. м
				склада qв	циента q _{ср}	KD. M
				кг	цистта чер	
Мука	7	100	В силосах		имости от пр	оекта Пекта
1VI y Ku	,	100	В мешках в 8 рядов	1200	650	1,54
			В мешках в 12 ря-	1850	1000	1,00
			дов	1050	1000	1,00
Соль	15	1,5-2,5	В ларях	1200	800	1,25
Caxap	15	До 5 к массе	В мешках в 8 рядов	1200	800	1,25
Сихир	13	расходуемой	В мешках в о рядов	1200	000	1,23
		пшеничной му-	Раствор в банках	По расчету	По расчету	По рас-
		ки по рецепту-	т аствор в банках	The pactery	110 pac-tery	чету
		ре				101 y
Солод	10	3-5 к массе на	В мешках, силосах	1000	660	1,50
Солод	10	заварной хлеб	B Mcmkax, chilocax	1000	000	1,50
Растительное	15	0,15	В металлических	1000	660	1,50
масло на	13	0,13	бочках	1000	000	1,50
смазку форм			OO IKUX			
и частей обо-						
рудования,			В банках	По расчету	По расчету	По рас-
соприкасаю-			Dounkax	The pactery	110 pac-tery	чету
щихся с тес-						-1C1 y
том						
Молоко	1	По рецептуре	В бидонах, на полу	600	400	2,5
Молочные	3	То же	В кадках	450	300	3,3
продукты		10 MC	В кидких	150	300	3,5
(сметана,						
творог)						
Масло жи-	5	1-6 на изделия	В бочках и ящиках	600	400	2,50
вотное, мар-		из пшеничной	В оо жах и ящиках	000	100	2,30
гарин		муки 1 и в/с				
Яйца, меланж	5	0,6-1 на изде-	В ящиках	450	300	3,3
этица, мезинж		лия из пшенич-	В ящиках	150	300	3,5
		ной муки 1и в/с				
		по рецептуре				
Дрожжи	3	1-2 к массе рас-	В ящиках и на пол-	800	540	1,85
прессованные		ходуемой муки	ках в 5-6 ярусов	000	310	1,05
Патока	15	2-10 по рецеп-	В бочках, банках	1000	660	1,5
11u1ONu		туре	D OO IKUA, OUIIKUA	1000		1,5
Мед, варенье,	15	По рецептуре	В бочках	1000	660	1,5
повидло	15	то рецептурс	D OO IKUA	1000	000	1,5
Изюм	15	5-15	В мешках	800	540	1,85
Тмин, кори-	15	0,10-0,5	В мешках в 8 рядов	800	540	1,85
	13	0,10-0,5	воржи в о рядов	300	340	1,03
андр, анис	L		1			<u> </u>

Приложение 12 Ориентировочные площади подсобно-производственных помещений (в кв.м)

Наименование помещения	Для предприятий мощностью т/сут		
	до 30	от 30 до 100	более 100
Лаборатория	12-18	36-72	72
Ремонтно-механическая мастерская	20	36-72	72
Столярная мастерская	20	36-46	60
Мастерская КИП и автоматики	-	18-24	36
Помещение дежурных слесарей и	8-10	12-18	24
электромонтеров			
Помещение для водяных баков	По расчету (12-36)	По расчету (12-36)	По расчету (12-36)
Вентиляционные камеры	По расчету 6	По расчету (6-12)	По расчету 18
Помещение для хранения производ-	По расчету 6	По расчету (6-12)	По расчету 18
ственного инвентаря			
Помещение для хранения уборочно-	На каждом этаже	Из расчета 1,2 м ²	На 100 м ² площа-
го инвентаря		4 m^2	ДИ
Материальный склад	18	24-48	54
Помещение для пожарного инвента-	10	12-18	24
ря			
Помещение для отходов	6	9-12	12-18
Помещение для пульта управления	-	24	36
Навес для хранения громоздких ма-	24	36-48	54
териалов			

Приложение 13 Ориентировочный расход воды

Назначение расхода	Норма расхода на	Темпера-	Коэффи-	Примечание
	единицу	тура сме-	циент не-	
		си, ⁰ С	равномер-	
			ности	
Приготовление ржаного теста	750/500 л на 1 т	40	1,2	В числителе на 1т муки, в знаменателе на 1т хлеба
Приготовление пшеничного теста	600/450 л на 1 т	40	1,2	То же
Увлажнение пекарных камер	200-300 л на 1 т хлеба	-	1	Подается пар
Кондиционирование воздуха				
в камерах брожения	25 л на 1 т хлеба	-	1	-
в расстойных камерах	45 л на 1 т хлеба	-	1	-
в охладителях хлеба	120 л/ч на 1 т хлеба	-	1	-
На опрыскивание изделий (форсунки у печей)	5 л/ч на печь	-	1	Входит в расход на ув- лажнение камер
Охлаждение подшипни- ков печей ХПС	120 л на печь	-	1	-
Приготовление заварки для заварного хлеба	300 л на 1 т завар- ного хлеба	96	2	Вода на заварку входит в расход на приготовление теста
Приготовление заварки для жидких дрожжей	150 л на 1 т хлеба, приготовляемого на жидких дрожжах	60	2	То же

Охлаждение заварки в заварочных машинах	400 л на 1 т завар- ного хлеаб	-	2	Отработанная вода ис- пользуется на хозяйствен- ные нужды
Охлаждение заварки в дрожжевом отделении	300 л на 1 т хлеба выпекаемого на жидких дрожжах	-	2	-
Холодильные установки (при водяном охлаждении)	150 л на 4187 кДж (1000ккал) холодопроизводительности	-	2	После использования вода поступает в канализацию
Мытье оборудования, форм, чанов, инвентаря	200 л на 1 т хлеба	60	1,2	То же
Мытье лотков	200 л на 1 т хлеба	62	1,2	То же
Прогрев жира или мар- гарина в СЖР	300 л/ч	60	2	То же
То же, в сборниках	30 л/ч	60	9	То же
Раковины в производст- венных цехах	500 л на раковину в сутки (среднечасовой 24-20 л)	25	2	То же
Потери в котельной	10% от количества конденсата, посту- пившего в бак	-	5	То же
Души	500 л/ч на душевую сетку или 100 л в смену на 1 чел	37	1	Расходуется 1 раз в 8 ч в течении 45 мин, 1 сетка рассчитывается на 5 чел
Приготовление пищи в буфете и мытье посуды	12 л на 1 чел	60	2	Работает две смены
Сантехнические и питьевые расходы	25 л на 1 чел	-	3	-
Мытье полов в производственных помещениях	2 л на 1м ² помещения	-	-	2 раза в сутки
Поливка территории	1,5 л на 1м ² терри- тории	-	-	То же
Другие расходы прини- маются по СНиП				

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Курганский государственный университет

Кафедра «Теоретическая механика и сопротивление материалов»

Предметная комиссия по машинам и аппаратам пищевых производств

Комплектование оборудованием технологической линии производства хлебных изделий, проектирование тестомесильной машины

Курсовой проект

Пояснительная записка

Дисциплина «Технологическое оборудование	e»	
Студент группы Тс – 4644 Иванов А.В.	/Пода	пись/
Специальность 260601 «Машины и аппараты	пищевых производо	ств»
Руководитель	/	/
Комиссия_	/	/
		/
Дата защиты		
Оценка		

Курган 2008

Уманская Ольга Леонидовна

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Методические указания

к выполнению курсового проекта для студентов специальности 260601 «Машины и аппараты пищевых производств»

Редактор Н.А. Леготина

Подписано к печати	Формат 60х84 1/16	Бумага тип. № 1
Печать трафаретная	Усл. печ. л. 2,0	Уч изд. л. 2,0
Заказ	Тираж	Цена свободная

Редакционно-издательский центр КГУ.

640669, г. Курган, ул. Гоголя, 25.

Курганский государственный университет.